

←小山/水上/横川

高崎、大宮→

吊革形状中=腰掛ライン(レールノ枕木方向)の吊革形状、吊革形状=扉周辺に後から設置された吊革の形状

※クハ116定員:112、但し110の場合がある

★115系高崎車、4両編成







④	③	②	①
クハ	モハ	モハ	クハ
編成番号	定員114 115 P Sn	定員132 115 制御	定員132 114 MG DCLCP
			トイレ 定員112 115 P Sn

編成番号

1227	T1090
↑冷房準備工事で新製その後冷房化	↑最近確認出来た編成
▼検査表記の部分	
OMK=大宮工	↓前面幕は、「普通」表示時のバック色、黒の場合文字が白色
OM=大宮総合車セ	↓
↑要検の場合は「大宮総車セ」となる。	↓
※17-4出場分からは検査表記が復活	↓
列番表示	前面幕
	その他

< + + + + + >	制御	AVR+MGMDd SIV(SIVの場合) MG起動	+ + + + +	+ + +
---------------	----	----------------------------------	-----------	-------

一連結器	床下機器2-4位	床下機器2-4位	床下機器1-3位
------	----------	----------	----------



T1090	1114	1029	1090	1063
78-12-12日車	78-8-21日車	78-8-21日車	78-8-21日車	78-8-21日車
52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務

岡山	新前橋	新前橋	新前橋
19-110M	19-110M	19-110M	19-110M
78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車
52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務

T1091	1105	1030	1091	1064
78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車
52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務

岡山	新前橋	新前橋	新前橋
19-110M	19-110M	19-110M	19-110M
78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車	78-8-26日車
52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務

小山	小山	小山	小山
13-10MK	13-10MK	13-10MK	13-10MK
x	x	x	x

T1133	1126	1070	1133	1087
78-9-21近車	78-9-21近車	78-9-21近車	78-9-21近車	78-9-21近車
52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務

岡山	新前橋	新前橋	新前橋
22-10M	22-10M	22-10M	22-10M
78-9-21近車	78-9-21近車	78-9-21近車	78-9-21近車
52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務	52年度2次債務

小山	小山	小山	小山
12-100MK	12-100MK	12-100MK	12-100MK
x	x	x	x

T1142	1133	1078	1142	1096
79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重
53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

岡山	新前橋	新前橋	新前橋
14-20M	14-20M	14-20M	14-20M
79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重
53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

新前橋	新前橋	新前橋	新前橋
14-20M	14-20M	14-20M	14-20M
x	x	x	x

T1143	1134	1079	1143	1097
79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重
53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

岡山	新前橋	新前橋	新前橋
21-20M	21-20M	21-20M	21-20M
79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重	79-8-29川重
53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

新前橋	新前橋	新前橋	新前橋
21-20M	21-20M	21-20M	21-20M
x	x	x	x

T1144	1135	1080	1144	1098
79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重
53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

岡山	新前橋	新前橋	新前橋
14-50M	14-50M	14-50M	14-50M
79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重
53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

新前橋	新前橋	新前橋	新前橋
14-50M	14-50M	14-50M	14-50M
17-60M	17-60M	17-60M	17-60M

T1145	1101	1081	1145	1099
78-3-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重	79-9-6川重
52年度本予算	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務	53年度1次債務

新前橋	新前橋	新前橋	新前橋
14-50M	14-50M	14-50M	14-50M
17-60M	17-60M	17-60M	17-60M

T1090	11090
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1091	11091
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1133	11133
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1142	11142
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1143	11143
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1144	11144
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1145	11145
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1090	11090
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1091	11091
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1133	11133
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1142	11142
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1143	11143
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1144	11144
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1145	11145
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1090	11090
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1091	11091
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1133	11133
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位
ドア窓押さえ	ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ	ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調	パンタ/空調
新製配置区	新製配置区
全検	全検
要検	要検

T1142	11142
新製日	予算配分
側面幕	側面幕
床下機器2-4位	床下機器1-3位

★115系高崎車、4両編成(クモハ編成、サハ解結の上、3両予備と共通である場合有)

(4) (3) (2) (1)

クモハ	モハ	サハ	クハ	一般色
定員118	定員132	定員120	定員112	
115	115	115	115	
P Sn 制御	MG DCLCP		P Sn	

<+ + + + +>

制御 AVR+MGMDd SIV(SIVの場合) MG起動

1137 1082 1146 1201

79-9-18日立 53年度1次債務 Hゴム黒色→

79-9-18日立 53年度1次債務 Hゴム黒色→

79-9-18日立 53年度1次債務 Hゴム黒色→

79-9-18日立 53年度1次債務 Hゴム黒色→

新前橋 15-90MK x

新前橋 15-90MK x

新前橋 15-90MK x

新前橋 15-90MK x

新前橋 14-80MK x

新前橋 14-80MK x

78-3-22東急 52年度1次債務 Hゴム黒色→

78-3-22東急 52年度1次債務 Hゴム黒色→

78-7-4日車 52年度1次債務 Hゴム黒色→

78-3-22東急 52年度1次債務 Hゴム黒色→

新前橋 14-80MK x

新前橋 14-80MK x

80-3-5東急 53年度3次債務 Hゴム黒色→

80-3-5東急 53年度3次債務 Hゴム黒色→

80-3-5東急 53年度3次債務 Hゴム黒色→

80-3-5東急 53年度3次債務 Hゴム黒色→

16-90M x

16-90M x

16-90M x

16-90M x

19-80M

←連結器
床下機器2-4位
床下機器2-4位
床下機器1-3位

新製日
予算配分
側面幕
床下機器2-4位
床下機器1-3位
ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調

新製配置区
全検
要検

EB装置取付
21-7-140M

LED/LED 白/白

先頭車運転台窓など:Hゴム黒色
通風器バンド有
車端転落防止幌:有

新製日
予算配分
側面幕
床下機器2-4位
床下機器1-3位
ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調

新製配置区
全検
要検

EB装置取付
21-3-120M

LED/LED 黒/白

先頭車運転台窓など:Hゴム黒色
通風器バンドなし
車端転落防止幌:有
両毛線開業115周年HM有
(2005-9-9現在)

新製日
予算配分
側面幕
床下機器2-4位
床下機器1-3位
ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調(19-8)

新製配置区
全検
要検

EB装置取付
20-10-260M

LED/LED 白/白

先頭車運転台窓など:Hゴム黒色
通風器バンド有
車端転落防止幌:有
両毛線開業115周年HM有
(2005-9-9現在)

★115系高崎車、3両編成

(3) (2) (1)

クモハ	モハ	クハ	一般色	車椅子スペースは リニューアル編成のみ
定員118	定員132	定員112		
115	115	115		
P Sn 制御	SIV SLDCLCP MG DCLCP	P Sn		

<+ + + + +>

制御 AVR+MGMDd SIV(SIVの場合) MG起動

1017 1022 1016

78-2-14日車 52年度本予算

←T1030、T1040のみ
←連結器
←床下機器(リニューアル編成のみ)
←床下機器(リニューアル編成のみ)

床下機器2-4位
床下機器2-4位
床下機器1-3位

新製日
予算配分
側面幕
床下機器2-4位
床下機器1-3位
ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調

新製配置区
全検
要検

SIV取替
2009/10/27
EB装置取付
21-10-80M

LED/LED 白/白

先頭車運転台窓など:Hゴム黒色
通風器バンド有
車端転落防止幌:なし

旧番車
新製日
改造日
予算配分
側面幕
床下機器2-4位
床下機器1-3位
ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調

新製配置区
全検
要検

EB装置取付
21-8-70M

LED/LED 白/白

先頭車運転台窓など:Hゴム黒色
通風器バンド有
車端転落防止幌:なし

新製日
予算配分
側面幕
床下機器2-4位
床下機器1-3位
ドア窓押さえ
ドア戸袋窓押さえ
パンタ/空調


新製配置区
全検(04-10-31時点)
要検(04-10-31時点)
全検
要検

SIV取替
2009/2/13
EB装置取付
23-5-160M

先側面車乗務員室扉取っ手↓

吊革形状中扉

★115系高崎車、3両編成



クモハ	モハ	クハ
車椅子スペースはリニユーアル編成のみ		
定員118	定員132	定員112
115	115	115
P Sn 制御	SIV SLDCLCP MG DCLCP	P Sn
< + +	+ +	+ + >

一般色	編成番号	リニユーアル更新日	列番表示	前面幕	その他
←T1030、T1040のみ					
←連結器					
←床下機器(リニユーアル編成のみ)					
←床下機器(リニユーアル編成のみ)					
T1036	2001-7-180M				

T1036	1026	1036	1026	T1036	2001-7-180M	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:有 車端転落防止幌:有
78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
M	SIV							
金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 10-90MK x	金属押さえII Hゴム黒色 TO/AU720B 新前橋 10-90MK x	金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 10-90MK x		SIV取替 2009/9/13 EB装置取付 21-5-220M				

T1037	1027	1037	1027	T1037	1999-12-90M	/	/	
78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
AU720B 新前橋	AU720B 新前橋	AU720B 新前橋						
				SIV取替 2009/3/31 EB装置取付 22-10-130M				

T1038	1028	1038	1028	T1038	2001-3-150M	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:有 車端転落防止幌:有
78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
F	SIV							
金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 10-40MK x	金属押さえII Hゴム黒色 TO/AU720B 新前橋 10-40MK x	金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 10-40MK x		SIV取替 2009/11/18 EB装置取付 21-1-280M				

T1039	1029	1039	1029	T1039	2000-8-30M	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:なし 車端転落防止幌:有
78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	78-2-21川重 52年度本予算	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 9-100MK x	金属押さえII Hゴム黒色 K/AU720B 新前橋 9-100MK x	金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 9-100MK x		SIV取替 2008/12/30 EB装置取付 23-1-40M				

T1040	1030	1040	1030	T1040	*****	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:有 車端転落防止幌:なし
78-3-6川重 52年度本予算	78-3-6川重 52年度本予算	78-3-6川重 52年度本予算	78-3-6川重 52年度本予算	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
M	TS+TS							
Hゴム白色 Hゴム白色 AU75CM 新前橋 10-70MK x	Hゴム白色 Hゴム白色 K/AU75FM-G/L 新前橋 10-70MK x	Hゴム黒色 Hゴム黒色 AU75CM 新前橋 10-70MK x		EB装置取付 21-3-50M				

T1041	1031	1041	1031	T1041	2002-2-280M	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:有 車端転落防止幌:有
78-3-6川重 52年度本予算	78-3-6川重 52年度本予算	78-3-6川重 52年度本予算	78-3-6川重 52年度本予算	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 10-70MK x	金属押さえII Hゴム黒色 K/AU720B 新前橋 10-70MK x	金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 10-70MK x		SIV取替 2009/9/25 EB装置取付 21-4-90M				

T1043	1032	1043	1038	T1043	2000-3-230M	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:有 車端転落防止幌:有
78-3-22東急 52年度1次債務	78-3-22東急 52年度1次債務	78-5-19日車 52年度1次債務	78-5-19日車 52年度1次債務	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 11-50MK x	金属押さえII Hゴム黒色 TO/AU720B 新前橋 11-50MK x	金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 11-50MK x		SIV取替 2009/10/14 EB装置取付 22-3-250M				

T1046	1035	1046	1036	T1046	1999-9-100M	LED/LED	白/白	先頭車運転台窓など:Hゴム黒色 通風器バンド:有 車端転落防止幌:有
78-3-22東急 52年度1次債務	78-3-22東急 52年度1次債務	78-3-22東急 52年度1次債務	78-3-22東急 52年度1次債務	新製日 予算配分 側面幕 床下機器2-4位 床下機器1-3位 ドア窓押さえ ドア戸袋窓押さえ パンタ/空調 新製配置区 全検 要検				
M								
金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 11-90M x	金属押さえII Hゴム黒色 TO/AU720B 新前橋 11-90M x	金属押さえII Hゴム黒色 AU720B 新前橋 11-90M x		SIV取替 2009/9/11 EB装置取付 22-4-280M				