

一般編成		6両(2+4両等可)		●:連結 ▲:解放 ◎:車両交換 △:運用終わり	快速急行 急行 準急 区間準急 普通 普通(青山町-中川間) 回送 ↑特色で列車種別を表す	臨時・臨時急行 団体 臨時・臨時 不定期	一注意一 ※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略、列車を書きましたので、近鉄時刻表と併せてご覧下さい。 ※翌日つながりの関係で車種や組成が変更の場合があり ※運用、車種や組成方については、列車運行の確認結果によるデータですので、下記の通りにならない場合がありますから、ご注意ください。 ※一部の列車に、大阪線と名古屋線などで、同一の列車番号があり(路線毎で列車番号を設定)		
車種限定編成		6両DF(L/C).....1両C車限定、他車有 4両VX.....5200系、2610系の場合があり 4両X.....トイレなしの場合があり ※車種は所定と詳載ではありません。充当編成による推測です。		2両DF(L/C).....1両C車限定、他車有 4両VX.....5200系、2610系の場合があり 4両X.....トイレなしの場合があり ※車種は所定と詳載ではありません。充当編成による推測です。		2両DF(L/C).....1両C車限定、他車有 4両VX.....5200系、2610系の場合があり 4両X.....トイレなしの場合があり ※車種は所定と詳載ではありません。充当編成による推測です。		2両DF(L/C).....1両C車限定、他車有 4両VX.....5200系、2610系の場合があり 4両X.....トイレなしの場合があり ※車種は所定と詳載ではありません。充当編成による推測です。	
出庫 両数	整理番号 ◆高安出庫 3561	※連結の場合、賢島方をa、続いてbcodeと車両毎を表す		※連結の場合、賢島方をa、続いてbcodeと車両毎を表す		※連結の場合、賢島方をa、続いてbcodeと車両毎を表す		※連結の場合、賢島方をa、続いてbcodeと車両毎を表す	
4	3561	4両 1 3561		4両 1 3561		4両 1 3561		4両 1 3561	
2	信貴線	2両1(VW31orVW32) 信貴線		2両1(VW31orVW32) 信貴線		2両1(VW31orVW32) 信貴線		2両1(VW31orVW32) 信貴線	
6	3541b 3541a	2両2 4両 2 3541b 3541a		2両2 4両 2 3541b 3541a		2両2 4両 2 3541b 3541a		2両2 4両 2 3541b 3541a	
4	3582	4両 3 3582		4両 3 3582		4両 3 3582		4両 3 3582	
4	580	4両X X1 580		4両X X1 580		4両X X1 580		4両X X1 580	
6	3584b 3584a	2両3 4両X X2 3584b 3584a		2両3 4両X X2 3584b 3584a		2両3 4両X X2 3584b 3584a		2両3 4両X X2 3584b 3584a	
6	6561DF	6両DF(L/C) 1 6561DF		6両DF(L/C) 1 6561DF		6両DF(L/C) 1 6561DF		6両DF(L/C) 1 6561DF	
6	582b 582a	2両4 4両VX 1 582b 582a		2両4 4両VX 1 582b 582a		2両4 4両VX 1 582b 582a		2両4 4両VX 1 582b 582a	
6	3543b 3543a	2両5 4両X X3 3543b 3543a		2両5 4両X X3 3543b 3543a		2両5 4両X X3 3543b 3543a		2両5 4両X X3 3543b 3543a	
4	584	4両 4 584		4両 4 584		4両 4 584		4両 4 584	
4	586	4両X X4 586		4両X X4 586		4両X X4 586		4両X X4 586	
6	680b 680a	2両6 4両 5 680b 680a		2両6 4両 5 680b 680a		2両6 4両 5 680b 680a		2両6 4両 5 680b 680a	
6	682b 682a	2両7 4両 6 682b 682a		2両7 4両 6 682b 682a		2両7 4両 6 682b 682a		2両7 4両 6 682b 682a	
4	684	4両 7 684		4両 7 684		4両 7 684		4両 7 684	
6	686b 686a	2両8 4両X X5 686b 686a		2両8 4両X X5 686b 686a		2両8 4両X X5 686b 686a		2両8 4両X X5 686b 686a	
6	780b 780a	2両9 4両VX 2 780b 780a		2両9 4両VX 2 780b 780a		2両9 4両VX 2 780b 780a		2両9 4両VX 2 780b 780a	
2		2両41		2両41		2両41		2両41	
82	一前ダイヤ変化なし								
◆五位堂出庫	9541b 9541a	2両10 4両 8 9541b 9541a		2両10 4両 8 9541b 9541a		2両10 4両 8 9541b 9541a		2両10 4両 8 9541b 9541a	
6	6562b 6562a	2両11 4両X X6 6562b 6562a		2両11 4両X X6 6562b 6562a		2両11 4両X X6 6562b 6562a		2両11 4両X X6 6562b 6562a	
6	6662b 6662a	+ 4両X X7 + 6662a + 2両12 6662b		+ 4両X X7 + 6662a + 2両12 6662b		+ 4両X X7 + 6662a + 2両12 6662b		+ 4両X X7 + 6662a + 2両12 6662b	
6	6664b 6664a	2両13 4両 9 6664b 6664a		2両13 4両 9 6664b 6664a		2両13 4両 9 6664b 6664a		2両13 4両 9 6664b 6664a	
6	6762b 6762a	2両14 4両 10 6762b 6762a		2両14 4両 10 6762b 6762a		2両14 4両 10 6762b 6762a		2両14 4両 10 6762b 6762a	
30	一前ダイヤ変化なし								
◆大和八木出庫	6540b 6540a	2両15 4両 11 6540b 6540a		2両15 4両 11 6540b 6540a		2両15 4両 11 6540b 6540a		2両15 4両 11 6540b 6540a	
6	642b 642a	2両16 4両 12 3640b 3640a		2両16 4両 12 3640b 3640a		2両16 4両 12 3640b 3640a		2両16 4両 12 3640b 3640a	
12	一前ダイヤ変化なし								

(C)列車番号でいーていー <https://taka.cc/>
 Twitter @ttakewebpage 3 / 7 ページ <http://ttakewebpage.com>

134 ←前ダイヤ-2

◆所要編成一覧(2025-9-12時点)

←大阪難波・名古屋方

検査表データが多くなっていたため、他運用表と同様、近鉄も「所属編成検査履歴」として、今後まとめる予定です。検査時期は異なる場合があります。

LED H21-4-1
LED H21-10-1
LED H22-1-22
LED H23-4-16

SIVC
R5-3-25/R5-10-13
VX01
VX04
VX05
VX06
VX05 R4-5 塗色戻り

× × × 31-3

× × × 2014-9時点

× × × 新製時

R1-9-18 B

コンプレッサ差異
FC01 C2000L ※元々C2000M
FC03 HS20
FC05 HS20 ※元々C2000M
FC11 HB2000
FC51 HS20 ※元々HB2000
FC52 HB2000
FC53 C2000L

HB2000 ナブテスコ製
HS20 ナブテスコ製、23000系と同じ
C2000L 三菱製、30000系と同じ
現在は異なる場合があります。

道動車の特色について

シリーズ21

従来VVVF

界磁チョッパ

位相制御

抵抗

大阪線・名古屋線でのラッピング車両の記載は一部を除いて省略します。

転配(2025/2/22変更)

VX01 富吉→明星大阪線

VX02 富吉→明星大阪線

X11 明星大阪線→富吉

X12 明星大阪線→富吉

前回検査	4両全て	1位側	2位側	パンタ	その他
30-3/R3-12	VX01	5101	5151	×	×
30-7/R3-3	VX02	5102	5152	×	×
30-10/R3-5	VX03	5103	5153	×	×
29-2/R2-7/R6-8	VX04	5104	5154	×	×
30-7/R4-5	VX05	5105	5155	×	×
R1-10/R5-7	VX06	5106	5156	×	×
R2-1/R4-7	X13	2713	2613	◇◇◇◇	
31-1/R4-2/R6-12	X14	2714	2614	◇◇◇◇	
29-6/R2-7/R6-6	X15	2715	2615	◇◇◇◇	
30-8/R3-8/R6-9	X16	2716	2616	◇◇◇◇	
30-4/R3-5/R6-8	X18	2718	2618	◇◇◇◇	
R7-1	X19	2719	2619	◇◇◇◇	
30-6/R3-7/R6-10	X20	2720	2620	◇◇◇◇	
R6-11	X22	2722	2622	◇◇◇◇	
31-3/R4-3/R7-4	X23	2723	2623	×	×
R2-2/R4-10	X24	2724	2624	◇◇◇◇	
R2-5/R5-3	X25	2725	2625	×	×
30-5/R3-7/R6-3	AX17	2917	2817	×	×

前回検査	4両全て	1位側	2位側	パンタ	その他
R1-7/R5-2	VX04	1724	1624	×	×
30-1/R3-9	VG22	1722	1622	×	×
R1-12/R5-12	VG23	1723	1623	×	×
R2-5/R6-1	VG24	1724	1624	×	×
29-1/R2-10	VG25	1725	1625	×	×
30-10	FC01	1501	1502	×	×
29-12/R3-10/R7-7	FC03	1503	1504	×	×
R2-3	FC05	1505	1506	×	×
28-8/R2-8	FC11	8911	8912	×	×
31-1/R5-1	FC51	9301	9202	×	×
30-7/R4-1	FC52	9302	9204	×	×
30-4/R4-2	FC53	9303	9206	×	×
R1-11/R5-8	AX05	2905	2805	×	×
30-8/R4-4	AX06	2906	2806	◇◇◇◇	
28-8/R2-8/R6-5	AX07	2907	2807	×	×
30-11/R4-6	AX08	2908	2808	×	×
R2-1/R5-9	AX10	2910	2810	×	×
30-6/R4-4	AX16	2916	2816	×	×
29-6/R3-2/R6-11	AG29	2529	2429	◇◇◇◇	
28-9/R2-9/R6-7	AG30	2530	2430	◇◇◇◇	
R1-5/R5-2	AG31	2531	2437	◇◇◇◇	
30-4/R3-12	AG32	2532	2438	◇◇◇◇	
R2-7/R6-2	AG33	2533	2433	◇◇◇◇	
29-4/R3-1/R6-11	AG43	2543	2443	◇◇◇◇	

※3年程度で検査回帰となる

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査	全て	6両VFトイレ有	6両VFトイレなし	パンタ	その他
R1-5	DF51	5351	5751	>>>	
R1-8	DF52	5352	5752	>>>	
28-6/R1-10/R4-8	DF11	5311	5811	>>>	
29-9/R3-6/R6-5	DF13	5313	5813	>>>	
30-5	VF41	1741	1641	1LCD R2-3-26	

前回検査

[illegible]

※検査履歴をまとめます。 ※2022/6以前に廃車の車両は掲載対象外とする。

データが多くなっていますので、今後、編成別にまとめる予定です。